



1. Aus den vorbereitenden Untersuchungen / Städtebauliches Entwicklungskonzept 2010/2014



Erneuerung von Straßen



6.3 Gestalterische Mängel

➤ **Eingangssituationen**
Die Eingangssituationen zum Stadtkern sind aktuell unzureichend ausgestaltet:

➤ **Straßen und Wege**

- Unzureichende Gestaltung/ Begrünung des Straßenraumes (vor allem Straßenrandbereiche) im Bereich Weserstraße als Rad-Wanderwegroute
- Unzureichende Gestaltung Deich- und Bahnhofstraße (z.B. unebene, triste Fahrbahndecke mit Betonsteinen).



7 Maßnahmen

Es ergibt sich Bedarf nach folgenden Maßnahmen:

- **Erkennbarkeit „historische Stadt“ erhöhen Gebäude / Orte / Stadtstruktur durch**
 - Modernisierung von Gebäuden
 - Gestaltung / Aufwertung öffentlicher Raum
- **Verbindung der Orte herstellen / aufwerten durch**
 - Hinweise / Beschilderung
 - Attraktiven Freisitzen



2. Zustand bis 2018 (sanierungsbedürftige Straße)

